

Baustelle in Kellinghusen behindert Fußgänger und Radfahrer

Von [Gisela Tietje-Räther](#) | 12.12.2024, 12:28 Uhr



Die Bauarbeiten für den neuen Fuß- und Radweg gehen gut voran. Foto: Gisela Tietje-Räther

Der parallel verlaufende Geh- und Radweg zwischen dem blauen Fahrradunterstand und der Bahnhofstraße ist wegen Sanierungsarbeiten gesperrt.

Fußgänger und Radler müssen derzeit auf die Hubbelpiste der Bahnhofsallee ausweichen. Der parallel verlaufende Geh- und Radweg zwischen dem blauen Fahrradunterstand und der Bahnhofstraße ist wegen Sanierungsarbeiten gesperrt.

Das Teilstück zwischen dem unteren Marktplatz und der anschließenden Bahnhofspromenade wird zukünftig witterungsfest und damit komfortabler passierbar sein. Etliche Schlaglöcher hatten den viel genutzten Sandweg mit mehreren Grundstückszufahrten zuletzt immer wieder in eine Pfützen- und Matschstrecke verwandelt. Gefördert wird die Maßnahme mit Mitteln aus dem kommunalen Finanzausgleich des Landes für Investitionen in den Radverkehr.